

Teilnahmevoraussetzungen:

- Abschluss einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule bzw. eine vergleichbare Vorbildung.
- Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Bitte nehmen Sie bei einer vorliegenden Lese-/Rechtschreibschwäche vorab Kontakt zu uns auf.
- Nahsehfähigkeit (Visus 1,0 mit wenigstens einem Auge in 30-40 cm Abstand - Sehhilfe ist erlaubt). Die **Nahsehfähigkeit** ist jährlich zu überprüfen und firmenintern zu dokumentieren und **muss bereits zum Kursbeginn nachgewiesen werden**.
Hinweis: Eine ärztliche Untersuchung gemäß G 25 ist ausreichend. Für den Nachweis ist aber das Formular *Sehfähigkeitsbescheinigung* zu verwenden
- **Vor der Prüfung zur Stufe 1 (nicht für die Prüfwerker-Prüfung) sind bereits 10% der gemäß ISO 9712 geforderten Erfahrungszeiten nachzuweisen¹. Dies sind für MT 1 und PT 1 jeweils 3 Arbeitstage und für UT 1 wenigstens 7 Arbeitstage.**

Hinweise:

- Zu den Prüfungen ist das Mitführen des **Personalausweises** erforderlich.
- Während der praktischen Übungen und Prüfung müssen **Sicherheitsschuhe** getragen werden. Diese müssen vom Teilnehmer mitgebracht werden und werden nicht gestellt.
- Das Tragen eines **Arbeitskittels** wird besonders bei dem Magnetpulver- und Farbeindringverfahren empfohlen.
- Für den **Ultraschallkurs** ist ein **wissenschaftlicher Taschenrechner** mitzubringen. Für die anderen Kurse ist kein Taschenrechner notwendig, darf jedoch - auch in der Prüfung - benutzt werden.

Kurs- und Prüfungsadresse:

- Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG
Otto-Hausmann-Ring 101 (Werk 1)
42115 Wuppertal
Tel.: 0202 / 71 92 - 0

Die Teilnehmer werden gebeten, sich beim Empfang am Haupteingang zu melden.

¹ Eine Bescheinigung des Arbeitgebers, dass sich der Teilnehmer bereits die geforderte Anzahl von Arbeitstagen mit dem Prüfproblem bzw. den Gerätschaften des angestrebten Verfahrens beschäftigt hat, reicht aus.